

<b>COMPONENTE DE SEGURIDAD O CABLE</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELOS</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>TIPO</b>	<b>CERTIFICADO Nº</b>	<b>FECHA</b>	<b>VTO.</b>	<b>EMPRESA</b>
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	MAMUT	VVVF	Argentina	ISO 4	<b>67-33718</b>	05/11/2015	05//08/2016	MIZZAU S. A.
Cable de acero para ascensores	KISWIRE	8xS19+SS / 10 mm X135	Corea	ISO 4	<b>67-33708-1</b>	05/11/2015	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Amortiguador de disipación de energía	HYUNDAI	YHA80 / YHA210 / YHA275 / YHA425	China	ISO 4	<b>67-34080-1</b>	14/01/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Amortiguador de disipación de energía	MITSUBISHI	OBE-210 / OBE-175	Tailandia	ISO 4	<b>67-33708-2</b>	22/01/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	MITSUBISHI	DG-272 (N), DG-275 (N), DG-276 (N), DG-277 (N), con polea tensora HG 212	Tailandia	ISO 4	<b>67-34301-1</b>	22/01/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	HYUNDAI	PB73.3	China	ISO 4	<b>67-34080-2</b>	18/02/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	HYUNDAI	INTERLOCK ASSY (DIS 1)	China	ISO 4	<b>67-34080-3</b>	18/02/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	MITSUBISHI	DG-262, DG-262 (N), DG-265, DG-265 (N), DG-266, DG-266 (N), DG-267, DG-267 (N)	Tailandia	ISO 4	<b>67-33708-3</b>	23/02/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	MITSUBISHI	IL33	Tailandia	ISO 4	<b>67-33708-4</b>	02/03/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Cable de acero para ascensores	HANGZHOV XINYUAN	8x19S+NF grado nominal 1620/1770 de 10,00 mm; 8x19S+8x7+SF grado nominal 1620/1770 de 10,00 mm y 8x19S+SF grado nominal 1370/1770 de 8,00 mm	China	ISO 4	<b>67-34080-4</b>	02/03/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	MITSUBISHI	DG 724 VR, POLEA TENSORA HG-385	Japón	ISO 4	<b>67-33991-1</b>	02/03/2016	05//08/2016	UNIMAD S. A.
Dispositivo de que impide la caída libre de la cabina	HYUNDAI	GSB 363 / AQ5Z / AQ1	China	ISO 4	<b>67-34080-5</b>	08/03/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Dispositivo de que impide la caída libre de la cabina	MITSUBISHI	GSB-282 N	Tailandia	ISO 4	<b>67-33708-5</b>	09/03/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Cable de acero para ascensores	IPH	8x19S AA grado nominal 1370/1770 de 9,50 mm; 12,00 mm; 13,00 mm y 16,00 mm	Argentina	ISO 4	<b>67-34318-1</b>	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF
Cable de acero para ascensores	IPH	8x19S AF grado nominal 1370/1770 de 8,00 mm; 9,50 mm; 10,00 mm; 11,00mm; 12,00 mm; 13,00 mm y 16,00 mm	Argentina	ISO 4	<b>67-34318-2</b>	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF

Cable de acero para ascensores	IPH	8x19W AF grado nominal 1370/1770 de 8,00 mm y 10,00 mm	Argentina	ISO 4	<b>67-34318-3</b>	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF
Cable de acero para ascensores	IPH	8x19W AA grado nominal 1570/1770 de 8,00 mm; 10,00 mm y 16,00 mm	Argentina	ISO 4	<b>67-34318-4</b>	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF
Cable de acero para ascensores	IPH	8x19W AF grado nominal 1770 de 6,00 mm y 11,00 mm	Argentina	ISO 4	<b>67-34318-5</b>	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	MITSUBISHI	IL33	Japón	ISO 4	<b>67-33992-1</b>	11/03/2016	05//08/2016	UNIMAD S. A.
Cable de acero para ascensores	TOKIO ROPE	X135, 8x19S AF grado nominal 1620 de 12,00 mm	Japón	ISO 4	<b>67-33991-2</b>	11/03/2016	05//08/2016	UNIMAD S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	SCHINDLER	SA GBP 201 con polea MM TD 201 (desde 1 m/s hasta 2,5 m/s)	China	ISO 4	<b>67-34107-1</b>	11/03/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	SCHINDLER	SA GB 32 con polea MM TW 180 (desde 1 m/s hasta 5 m/s)	China	ISO 4	<b>67-34107-2</b>	11/03/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.
Cable de acero para ascensores	PFEIRFER DRAKO	300 T, 9x21F-IWRC grado nominal 1620 de 10,00 mm y 13,00 mm	Alemania	ISO 4	<b>67-34124-1</b>	11/03/2016	05//08/2016	THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	THYSSENKRUPP	300W.5270.G (Polea tensora 3X.5330.P)	Brasil	ISO 4	<b>67-34192-1</b>	17/03/2016	05//08/2016	THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	BALLESTER HORACIO ESTEBAN	LG 300-45, con polea tensora TP-300 y TG-300	Argentina	ISO 4	<b>67-33950-1</b>	17/03/2016	05//08/2016	BALLESTER HORACIO ESTEBAN
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	BALLESTER HORACIO ESTEBAN	LG 300-60, con polea tensora TP-300 y TG-300	Argentina	ISO 4	<b>67-33950-2</b>	17/03/2016	05//08/2016	BALLESTER HORACIO ESTEBAN
Cable de acero para ascensores	GOLDSUN	8x19S+FC grado nominal 1370/1770 de 8,00 mm; 10,00 mm; 11,00 mm y 12,70 mm	China	ISO 4	<b>67-34924-1</b>	18/03/2016	05//08/2016	ANAELI S. A.
Cable de acero para ascensores	GOLDSUN	6x19S+FC grado nominal 1960 de 6,30 mm	China	ISO 4	<b>67-34924-2</b>	18/03/2016	05//08/2016	ANAELI S. A.
Amortiguador de disipación de energía	OLEO BUFFERS	MLB-40.3	China	ISO 4	<b>67-33991-4</b>	23/03/2016	05//08/2016	UNIMAD S. A.

Actualizado al 01-04-16