

COMPONENTE DE SEGURIDAD O CABLE	MARCA	MODELOS	ORIGEN	NORMA IRAM	CERTIFICADO Nº	FECHA	VTO.	EMPRESA
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	MAMUT	VVVF	Argentina	3681-1:2000	67-33718	05/11/2015	05//08/2016	MIZZAU S. A.
Cable de acero para ascensores	KISWIRE	8xS19+SS / 10 mm X135	Corea	840:2012	67-33708-1	05/11/2015	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Amortiguador de disipación de energía	HYUNDAI	YHA80 / YHA210 / YHA275 / YHA425	China	3681-1:2000	67-34080-1	14/01/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Amortiguador de disipación de energía	MITSUBISHI	OBE-210 / OBE-175	Tailandia	3681-1:2000	67-33708-2	22/01/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	MITSUBISHI	DG-272 (N), DG-275 (N), DG-276 (N), DG-277 (N), con polea tensora HG 212	Tailandia	3681-1:2000	67-34301-1	22/01/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	HYUNDAI	PB73.3	China	3681-1:2000	67-34080-2	18/02/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	HYUNDAI	INTERLOCK ASSY (DIS 1)	China	3681-1:2000	67-34080-3	18/02/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	MITSUBISHI	DG-262, DG-262 (N), DG-265, DG-265 (N), DG-266, DG-266 (N), DG-267, DG-267 (N)	Tailandia	3681-1:2000	67-33708-3	23/02/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	MITSUBISHI	IL33	Tailandia	3681-1:2000	67-33708-4	02/03/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Cable de acero para ascensores	HANGZHOU XINYUAN	8x19S+NF grado nominal 1620/1770 de 10,00 mm; 8x19S+8x7+SF grado nominal 1620/1770 de 10,00 mm y 8x19S+SF grado nominal 1370/1770 de 8,00 mm	China	840:2012	67-34080-4	02/03/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	MITSUBISHI	DG 724 VR, POLEA TENSORA HG-385	Japón	3681-1:2000	67-33991-1	02/03/2016	05//08/2016	UNIMAD S. A.
Dispositivo que impide la caída libre de la cabina	HYUNDAI	GSB 363 / AQ5Z / AQ1	China	3681-1:2000	67-34080-5	08/03/2016	05//08/2016	SKYLIFT ELEVADORES S. R. L.
Dispositivo que impide la caída libre de la cabina	MITSUBISHI	GSB-282 N	Tailandia	3681-1:2000	67-33708-5	09/03/2016	05//08/2016	ASCENSORES HEAVENWARD S. A.
Cable de acero para ascensores	IPH	8x19S AA grado nominal 1370/1770 de 9,50 mm; 12,00 mm; 13,00 mm y 16,00 mm	Argentina	840:2012	67-34318-1	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF
Cable de acero para ascensores	IPH	8x19S AF grado nominal 1370/1770 de 8,00 mm; 9,50 mm; 10,00 mm; 11,00mm; 12,00 mm; 13,00 mm y 16,00 mm	Argentina	840:2012	67-34318-2	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF
Cable de acero para ascensores	IPH	8x19W AF grado nominal 1370/1770 de 8,00 mm y 10,00 mm	Argentina	840:2012	67-34318-3	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF
Cable de acero para ascensores	IPH	8x19W AA grado nominal 1570/1770 de 8,00 mm; 10,00 mm y 16,00 mm	Argentina	840:2012	67-34318-4	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF
Cable de acero para ascensores	IPH	8x19W AA grado nominal 1770 de 6,00 mm y 11,00 mm	Argentina	840:2012	67-34318-5	10/03/2016	05//08/2016	IPH SAICF

Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	MITSUBISHI	IL33	Japón	3681-1:2000	67-33992-1	11/03/2016	05//08/2016	UNIMAD S. A.
Cable de acero para ascensores	TOKIO ROPE	X135, 8x19S AF grado nominal 1620 de 12,00 mm	Japón	3681-1:2000	67-33991-2	11/03/2016	05//08/2016	UNIMAD S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	SCHINDLER	SA GBP 201 con polea MM TD 201 (desde 1 m/s hasta 2,5 m/s)	China	3681-1:2000	67-34107-1	11/03/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	SCHINDLER	SA GB 32 con polea MM TW 180 (desde 1 m/s hasta 5 m/s)	China	3681-1:2000	67-34107-2	11/03/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.
Cable de acero para ascensores	PFEIFER DRAKO	300 T, 9x21F-IWRC grado nominal 1570 de 10,00 mm y 13,00 mm	Alemania	840:2012	67-34124-1	11/03/2016	05//08/2016	THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A.
Dispositivo que impide la caída libre de la cabina	MITSUBISHI	GSB-680	Japón	3681-1:2000	67-33991-3	17/03/2016	05//08/2016	UNIMAD S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	THYSSENKRUPP	3W.5270.G (Polea tensora 3X.5330.P)	Brasil	3681-1:2000	67-34192-1	17/03/2016	05//08/2016	THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	BALLESTER HORACIO ESTEBAN	LG 300-45, con polea tensora TP-300 y TG-300	Argentina	3681-1:2000	67-33950-1	17/03/2016	05//08/2016	BALLESTER HORACIO ESTEBAN
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	BALLESTER HORACIO ESTEBAN	LG 300-60, con polea tensora TP-300 y TG-300	Argentina	3681-1:2000	67-33950-2	17/03/2016	05//08/2016	BALLESTER HORACIO ESTEBAN
Cable de acero para ascensores	GOLDSUN	8x19S+FC grado nominal 1370/1770 de 8,00 mm; 10,00 mm; 11,00 mm y 12,70 mm	China	840:2012	67-34924-1	18/03/2016	05//08/2016	ANAELI S. A.
Cable de acero para ascensores	GOLDSUN	6x19S+FC grado nominal 1960 de 6,30 mm	China	840:2012	67-34924-2	18/03/2016	05//08/2016	ANAELI S. A.
Amortiguador de disipación de energía	OLEO BUFFERS	MLB-40.3	China	3681-1:2000	67-33991-4	23/03/2016	05//08/2016	UNIMAD S. A.
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	WITTUR	Augusta	Brasil	3681-1:2000	67-34085-1	14/04/2016	05//08/2016	WITTUR S. A.
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	THYSSENKRUPP	3Y.0098.AV	Brasil	3681-1:2000	67-34122-1	21/04/2016	05//08/2016	THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A.
Amortiguador de disipación de energía	SCHINDLER	SA OLE SEB 16.2	China	3681-1:2000	67-34107-3	29/04/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.
Dispositivo que impide la caída libre de la cabina	SCHINDLER	SA GED 15	China	3681-1:2000	67-35099-1	20/05/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.
Dispositivo que impide la caída libre de la cabina	SCHINDLER	SA G01	China	3681-1:2000	67-35099-2	06/06/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.
Amortiguador de disipación de energía	SCHINDLER	SA OLE MLB 25.1	China	3681-1:2000	67-35099-3	06/06/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	SCHINDLER	AUGUSTA C2	China	3681-1:2000	67-35099-4	13/06/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.
Amortiguador de disipación de energía	THYSSENKRUPP	3Y.0414.AY	Brasil	3681-1:2000	67-34122-2	16/06/2016	05//08/2016	THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A.
Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	E. COMPANY	Puerta Automática T2H	Argentina	3681-1:2000	67-33909-1	21/06/2016	05//08/2016	E. COMPANY S. A.
Dispositivo de limitación del exceso de velocidad	SCHINDLER	SA WOL 35 con polea MM TD 201 (desde 0,63 m/s hasta 3 m/s)	China	3681-1:2000	67-35099-5	23/06/2016	05//08/2016	ASCENSORES SCHINDLER S. A.

Dispositivo de enclavamiento de las puertas de piso	WITTUR	Hydra	Argentina	3681-1:2000	67-34085-2	23/06/2016	05/08/2016	WITTUR S. A.
Amortiguador de disipación de energía	THYSSENKRUPP	3Y.5225.T	China	3681-1:2000	67-34123-1	23/06/2016	05/08/2016	THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A.
Dispositivo que impide la caída libre	THYSSENKRUPP	3X.5326.R	China	3681-1:2000	67-34123-2	23/06/2016	05/08/2016	THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A.

Actualizado al 04-07-16